

DEKRA Automobil GmbH, Niederlassung Augsburg
Am Mittleren Moos 45, 86167 Augsburg

Augsburg-Auto
Haunstetter Str. 112
86161 Augsburg

DEKRA Automobil GmbH

Niederlassung Augsburg
Am Mittleren Moos 45
86167 Augsburg
Tel.: 0821 / 74892-0
Fax: 0821 / 74892-50
e-mail:
augsburg.automobil@dekra.co

Zustandsbericht

Vorgang

Auftragserteilung	20.11.2008
Besichtigung	13.10.2008, Firma Göb & Neumann, Nierenhofer Str. 71, 45257, Essen
Bewertet auf	13.10.2008

Bemerkungen

Die Messung der Lackschichtdicke ergab eine Abweichung im Bereich des Kotflügels vorne rechts. Hier wurden Werte bis zu 260 µm gemessen. Dieser Kotflügel wurde offensichtlich nachlackiert.

Es waren drei Fahrzeugschlüssel vorhanden.

Die Fahrzeugbodengruppe war einsatzbedingt verschmutzt. Bei der Fahrzeugbesichtigung wurde eine kurze Probefahrt durchgeführt. Im Rahmen der Bewertung wurde keine AU durchgeführt. Fahrzeug nicht gereinigt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: -
Kopie Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Fahrzeugbeschreibung

Türen	3
Farbe	Silber / Metallic
Fahrzeug-Ident.-Nr.	JMB0NV2404J002043
Leistung (kW)	85
Erstzulassung	24.05.2005
HU / AU	05 / 2008 / 05 / 2008
Schlüssel-Nr.	40391206
Legende	Es wird unterstellt, dass die Laufleistung dem abgelesenen KM - Stand entspricht.

Sonderkennzeichen

Hersteller	Hersteller
Typ / Verkaufsbez.	Typ / Verkaufsbez.
Km-Stand abgelesen	Km-Stand abgelesen
Hubraum (ccm)	Hubraum (ccm)
Motorart	Motorart
KBA-Nr.	KBA-Nr.
Sitzplätze	Sitzplätze

VINOGRADOV

MITSUBISHI	MITSUBISHI
Pajero 2.5 TD Classic	Pajero 2.5 TD Classic
40424	40424
2477	2477
DIESEL	DIESEL
7107 293008	7107 293008
5	5

DEKRA Automobil GmbH
Handwerkstraße 15
D-70565 Stuttgart
Telefon (07 11) 78 61-0
Telefax (07 11) 78 61-22 40
www.dekra.com

Sitz Stuttgart, Amtsgericht Stuttgart, HRB-Nr. 21039
Ust.-ID-Nr. DE 811297 970
Steuernummer 99015/01322
Dresdner Bank AG Stuttgart (BLZ 600 800 00)
Kto.-Nr. 9 010 051 00
Landesbank Baden-Württemberg (BLZ 600 501 01)
Kto.-Nr. 2 019 525

Vorsitzender des Aufsichtsrates:
Prof. Dr.-Ing. Gerhard Zeidler
Geschäftsführer:
Dipl.-Ing. (FH) Clemens Klinke (Vorsitzender)
Dipl.-Ing. (FH) Werner von Hebel
Dipl.-Kfm. Wolfgang Linsenmaier
Dr.-Ing. Gerd Neumann

Bereifung

vorne links	265 / 70 R 15 110 Q Bridgestone	G / O	4 mm
vorne rechts	265 / 70 R 15 110 Q Bridgestone	G / O	3 mm
hinten links	265 / 70 R 15 110 Q Bridgestone	G / O	4 mm
hinten rechts	265 / 70 R 15 110 Q Bridgestone	G / O	5 mm
Ersatzrad	265 / 70 R 15 110 Q Bridgestone	G / O	2 mm
Legende	G/ Gelände /O Original		

Ausstattung

Serie: ABS, Airbag Beifahrerseite, Airbag Fahrerseite, Allradantrieb, Aussenspiegel elektr. verstell- u. beheizbar, Drehzahlmesser, Fensterheber elektrisch hinten, Fensterheber elektrisch, vorne, Getriebe 5-Gang-Schaltung, Heckscheibenwischer (mit Intervall), Klimaanlage, Lackierung: Metallic, Paket Classic, Radiovorbereitung mit 4 Lautsprechern und Antenne, Raeder: Leichtmetallfelgen (5), Rahmenkopfstuetzen 5 Stueck, Servolenkung, Sitz: 2. Sitzreihe einzeln umklappbar (50:50), Waermeschutzverglasung rundum getoent, Wegfahrsperrung elektronisch, Zentralverriegelung inkl. Heckklappe

Sonderausstattung

Anhaengerkupplung * Polster-Leder * Sitzheizung *

Radio-CD ;

Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost	Anteil %	Minderwert
leichte Gebrauchsspuren an den Sitzbezuegen,	250	100	-250
Schluessleuchtenglas rechts beschadigt, erneuern	100	100	-100
Tuerverkleidung r. verschrammt	150	57	-86
Zierleiste hl lose, befestigen	20	100	-20
Seitenwand links verschrammt, instandsetzen	420	57	-241
Reifen vorne im Schulterbereich stark			
verschlissen, in Kuerze erneuern, vermessen	150	100	-150
HU / AU faellig, durchfuehren	100	100	-100
Kleine Delle im Windlauf rechts, instandsetzen	50	100	-50
Fahrzeug reinigen / aufbereiten	150	100	-150
Radlaufverkleidung vr verschrammt, lackieren	50	100	-50
Radlaufverkleidung hr verschrammt, lackieren	50	100	-50
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	1.489		-1.247 EUR

Reifenbewertung

Legende	Ersatzrad	2 mm	GO	-113 EUR
		G/ Gelände /O Original		-113 EUR

Zustandsbeschreibung

Gesamtzustand Lackierung: gut.
 Oberflaeche: Kratzer.
 Reparatur: fachgerecht.
 Karosserie: kleine Dellen
 Innenraum: gepflegt
 Kofferraum: gepflegt.
 Wartungsnachweis: Wartungsnachweis lueckenhaft.
 letzte Wartung: am 22.06.2008, bei km-Stand 33.543.

Alle Betraege beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer

Der Sachverstaendige
 Michael Kiessling

DEKRA Automobil GmbH, Niederlassung Augsburg
Am Mittleren Moos 45, 86167 Augsburg

Vinogradov Augsburg-Auto
Haunstetter Str. 112
86161 Augsburg

DEKRA Automobil GmbH

Niederlassung Augsburg
Am Mittleren Moos 45
86167 Augsburg
Tel.: 0821 / 74892-0
Fax: 0821 / 74892-50
e-mail:
augsburg.automobil@dekra.co
m

Ansprechpartner:
Michael Kißling
Tel.: 0821 74892-21
mobil: 0171 4762210

Zustandsbericht

Vorgang

Auftragserteilung 20.11.2008
Besichtigung 13.10.2008, Firma Göb & Neumann, Nierenhofer Str. 71, 45257, Essen
Bewertet auf 13.10.2008

Bemerkungen

Die Messung der Lackschichtdicke ergab eine Abweichung im Bereich des Kotflügels vorne rechts. Hier wurden Werte bis zu 260 µm gemessen. Dieser Kotflügel wurde offensichtlich nachlackiert.

Es waren drei Fahrzeugschlüssel vorhanden.

Die Fahrzeugbodengruppe war einsatzbedingt verschmutzt.
Bei der Fahrzeugbesichtigung wurde eine kurze Probefahrt durchgeführt. Im Rahmen der Bewertung wurde keine AU durchgeführt. Fahrzeug nicht gereinigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: -
Kopie Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Fahrzeugbeschreibung		Sonderkennzeichen	VINOGRADOV
Türen	3	Hersteller	MITSUBISHI
Farbe	Silber / Metallic	Typ / Verkaufsbez.	Pajero 2.5 TD Classic
Fahrzeug-Ident.-Nr.	JMB0NV2404J002043	Km-Stand abgelesen	40424
Leistung (kW)	85	Hubraum (ccm)	2477
Erstzulassung	24.05.2005	Motorart	DIESEL
HU / AU	05 / 2008 / 05 / 2008	KBA-Nr.	7107 293008
Schlüssel-Nr.	40391206	Sitzplätze	5
Legende	Es wird unterstellt, dass die Laufleistung dem abgelesenen KM - Stand entspricht.		

Bereifung

vorne links	265 / 70 R 15 110 Q Bridgestone	G / O	4 mm
vorne rechts	265 / 70 R 15 110 Q Bridgestone	G / O	3 mm
hinten links	265 / 70 R 15 110 Q Bridgestone	G / O	4 mm
hinten rechts	265 / 70 R 15 110 Q Bridgestone	G / O	5 mm
Ersatzrad	265 / 70 R 15 110 Q Bridgestone	G / O	2 mm
Legende	G/ Gelände /O Original		

Ausstattung

Serie: ABS, Airbag Beifahrerseite, Airbag Fahrerseite, Allradantrieb, Aussenspiegel elektr. verstell- u. beheizbar, Drehzahlmesser, Fensterheber elektrisch hinten, Fensterheber elektrisch, vorne, Getriebe 5-Gang-Schaltung, Heckscheibenwischer (mit Intervall), Klimaanlage, Lackierung: Metallic, Paket Classic, Radiovorbereitung mit 4 Lautsprechern und Antenne, Raeder: Leichtmetallfelgen (5), Rahmenkopfstuetzen 5 Stueck, Servolenkung, Sitz: 2. Sitzreihe einzeln umklappbar (50:50), Waermeschutzverglasung rundum getoent, Wegfahrsperrung elektronisch, Zentralverriegelung inkl. Heckklappe

Sonderausstattung

Anhängerkupplung * Polster-Leder * Sitzheizung *

Radio-CD ;

Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg
 leichte Gebrauchsspuren an den Sitzbezügen,
 Schlußleuchtenglas rechts beschädigt, erneuern
 Türverkleidung r. verschrammt
 Zierleiste hl lose, befestigen
 Seitenwand links verschrammt, instandsetzen
 Reifen vorne im Schulterbereich stark
 verschlissen, in Kürze erneuern, vermessen
 HU / AU fällig, durchführen
 Kleine Delle im Windlauf rechts, instandsetzen
 Fahrzeug reinigen / aufbereiten
 Radlaufverkleidung vr verschrammt, lackieren
 Radlaufverkleidung hr verschrammt, lackieren

Reifenbewertung

Legende	Ersatzrad	2 mm	GO
		G/ Gelände	/O Original

Zustandsbeschreibung

Gesamtzustand Lackierung: gut.
 Oberfläche: Kratzer.
 Reparatur: fachgerecht.
 Karosserie: kleine Dellen
 Innenraum: gepflegt
 Kofferraum: gepflegt.
 Wartungsnachweis: Wartungsnachweis lückenhaft.
 letzte Wartung: am 22.06.2008, bei km-Stand 33.543.

Der Sachverständige
 Michael Kißling
 Obering Dipl.-Ing. (FH)

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

FOTOANLAGE

DEKRA-Nr: 0226 / 001191 / 2008 / B023214000040

Kennzeichen/Objekt: VINOGRADOV

Diese Fotoanlage besteht aus 32 digital gefertigten Foto(s) und ist auch ohne Unterschrift und Stempel gültig.



Bild:1



Bild:2

FOTOANLAGE

DEKRA-Nr: 0226 / 001191 / 2008 / B023214000040

Kennzeichen/Objekt: VINOGRADOV



Bild:3



Bild:4

FOTOANLAGE

DEKRA-Nr: 0226 / 001191 / 2008 / B023214000040

Kennzeichen/Objekt: VINOGRADOV



Bild:5



Bild:6

FOTOANLAGE

DEKRA-Nr: 0226 / 001191 / 2008 / B023214000040

Kennzeichen/Objekt: VINOGRADOV



Bild:7



Bild:8 Typenschild

FOTOANLAGE

DEKRA-Nr: 0226 / 001191 / 2008 / B023214000040

Kennzeichen/Objekt: VINOGRADOV



Bild:9 Kleine Delle im Windlauf rechts



Bild:10

FOTOANLAGE

DEKRA-Nr: 0226 / 001191 / 2008 / B023214000040

Kennzeichen/Objekt: VINOGRADOV



Bild:11



Bild:12 leichte Gebrauchsspuren an den Sitzbezügen

FOTOANLAGE

DEKRA-Nr: 0226 / 001191 / 2008 / B023214000040

Kennzeichen/Objekt: VINOGRADOV



Bild:13 Gebrauchsspuren an den Sitzbezügen



Bild:14 Türverkleidung r. verschrammt

FOTOANLAGE

DEKRA-Nr: 0226 / 001191 / 2008 / B023214000040

Kennzeichen/Objekt: VINOGRADOV



Bild:15 Zierleiste hl lose



Bild:16 Seitenwand h r leicht verschrammt

FOTOANLAGE

DEKRA-Nr: 0226 / 001191 / 2008 / B023214000040

Kennzeichen/Objekt: VINOGRADOV



Bild:17 Schlußleuchtenglas rechts beschädigt



Bild:18 Seitenwand links verschrammt

FOTOANLAGE

DEKRA-Nr: 0226 / 001191 / 2008 / B023214000040

Kennzeichen/Objekt: VINOGRADOV



Bild:19



Bild:20



Bild:21 Reifen vorne im Schulterbereich stark verschlissen



Bild:22 Reifen vorne im Schulterbereich stark verschlissen

FOTOANLAGE

DEKRA-Nr: 0226 / 001191 / 2008 / B023214000040

Kennzeichen/Objekt: VINOGRADOV



Bild:23 Fahrzeugunterboden: Einsatzbedingt verschmutzt




Bild:24 Fahrzeugunterboden: Einsatzbedingt verschmutzt



Bild:25



Bild:26

FOTOANLAGE

DEKRA-Nr: 0226 / 001191 / 2008 / B023214000040

Kennzeichen/Objekt: VINOGRADOV



Bild:27



Bild:28

FOTOANLAGE

DEKRA-Nr: 0226 / 001191 / 2008 / B023214000040

Kennzeichen/Objekt: VINOGRADOV



Bild:29



Bild:30 Radlaufverkleidung hr verschrammt

FOTOANLAGE

DEKRA-Nr: 0226 / 001191 / 2008 / B023214000040

Kennzeichen/Objekt: VINOGRADOV



Bild:31 Radlaufverkleidung vr verschrammt



Bild:32 leichte Gebrauchsspuren an den Sitzbezügen

DEKRA Automobil GmbH, Niederlassung Augsburg
Am Mittleren Moos 45, 86167 Augsburg

Vinogradov Augsburg-Auto
Haunstetter Str. 112
86161 Augsburg

DEKRA Automobil GmbH

Niederlassung Augsburg
Am Mittleren Moos 45
86167 Augsburg
Tel.: 0821 / 74892-0
Fax: 0821 / 74892-50
e-mail:
augsburg.automobil@dekra.co
m

Ansprechpartner:
Michael Kißling
Tel.: 0821 74892-21
mobil: 0171 4762210

Zustandsbericht

Vorgang

Auftragserteilung 20.11.2008
Besichtigung 13.10.2008, Firma Göb & Neumann, Nierenhofer Str. 71, 45257, Essen
Bewertet auf 13.10.2008

Bemerkungen

Die Messung der Lackschichtdicke ergab eine Abweichung im Bereich des Kotflügels vorne rechts. Hier wurden Werte bis zu 260 µm gemessen. Dieser Kotflügel wurde offensichtlich nachlackiert.

Es waren drei Fahrzeugschlüssel vorhanden.

Die Fahrzeugbodengruppe war einsatzbedingt verschmutzt.
Bei der Fahrzeugbesichtigung wurde eine kurze Probefahrt durchgeführt. Im Rahmen der Bewertung wurde keine AU durchgeführt. Fahrzeug nicht gereinigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: -
Kopie Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeugbeschreibung	Sonderkennzeichen	VINOGRADOV
Hersteller	MITSUBISHI	Typ / Verkaufsbez.
Fahrzeug-Ident.-Nr.	JMB0NV2404J002043	Km-Stand abgelesen
Erstzulassung	24.05.2005	40424
Legende	Es wird unterstellt, dass die Laufleistung dem abgelesenen KM - Stand entspricht.	

Bereifung

vorne links	265 / 70 R 15 110 Q Bridgestone	G / O	4 mm
vorne rechts	265 / 70 R 15 110 Q Bridgestone	G / O	3 mm
hinten links	265 / 70 R 15 110 Q Bridgestone	G / O	4 mm
hinten rechts	265 / 70 R 15 110 Q Bridgestone	G / O	5 mm
Ersatzrad	265 / 70 R 15 110 Q Bridgestone	G / O	2 mm
Legende	G/ Gelände /O Original		

Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg
leichte Gebrauchsspuren an den Sitzbezügen,
Schlußleuchtenglas rechts beschädigt, erneuern
Türverkleidung r. verschrammt
Zierleiste hl lose, befestigen
Seitenwand links verschrammt, instandsetzen
Reifen vorne im Schulterbereich stark
verschlissen, in Kürze erneuern, vermessen
HU / AU fällig, durchführen