

FOTOANLAGE

DEKRA-Nr: 0564 / 007992 / 2011 / B033056000003

Kennzeichen/Objekt: HB BO401



Bild:7




Bild:8

FOTOANLAGE

DEKRA-Nr: 0564 / 007992 / 2011 / B033056000003

Kennzeichen/Objekt: HB BO401



Bild:9



Bild:10

FOTOANLAGE

DEKRA-Nr: 0564 / 007992 / 2011 / B033056000003

Kennzeichen/Objekt: HB BO401



Bild:11 2. Sitzreihe hinten



Bild:12 1. Sitzreihe hinten

FOTOANLAGE

DEKRA-Nr: 0564 / 007992 / 2011 / B033056000003

Kennzeichen/Objekt: HB BO401



Bild:13 Fahrersitzlehnenbezug an Rückseite eingerissen



Bild:14

FOTOANLAGE

DEKRA-Nr: 0564 / 007992 / 2011 / B033056000003

Kennzeichen/Objekt: HB BO401



Bild:15




Bild:16

FOTOANLAGE

DEKRA-Nr: 0564 / 007992 / 2011 / B033056000003

Kennzeichen/Objekt: HB BO401



Bild:17



Bild:18

